

## 8 - BILANALET

| Sýna skilaboð                                                                                                  | Ástæða                                                                                    | Aðgerð                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Vörupakkningin er:<br>1. tóm<br>2. ekki rétt staðsett<br>3. ekki til staðar               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skiptu um tóma vörupakkningu, <i>sjá síðu 12.</i></li> <li>2. Athugaðu hvort vörupakkningin sé ekki rétt staðsett, <i>sjá síðu 12.</i></li> <li>3. Settu inn vörupakkningu.<br/>Hringdu í söluaðila þegar númerið er sýnt á skjánum.</li> </ol> |
|                               | Vatnið í katlinum hefur enn ekki náð réttu hitastigi.                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhending drykkja úr sjálfsalanum er blokkueð þangað til að hitastig hefur náð réttu gildi.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                               | Hreinsa þarf sjálfsalann.                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hefja hreinsiferliskerfið á sama degi, <i>sjá síðu 20.</i><br/>Hringdu í söluaðila þegar númerið er sýnt á skjánum.</li> </ul>                                                                                                                   |
| <br>drykkir eru gerðir daufir | Afhending drykkja er blokkueð vegna þess að sjálfsalinn var ekki hreinsaður eftir áætlun. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byrjaðu hreinsiferliskerfið samstundis, <i>sjá síðu 20.</i><br/>Hringdu í söluaðila þegar númerið er sýnt á skjánum.</li> </ul>                                                                                                                  |
|                               | Skipta þarf um vatnssíu sjálfsalans.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hafðu samband við þjónustuaðila til að skipta um vatnssíu.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |

55

| Sýna skilaboð  | Ástæða                           | Aðgerð                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Villa 10       | Öryggisvilla í vatnshitara       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vatn sauð yfir eða vatn flæddi úr hitaranum, athugaðu hitavörnina.</li> <li>• Notandi getur endurstíllt ef valkvæmi búnaðurinn fyrir endurstíllingu á Marine Easy overflow hefur verið settur upp. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.</li> </ul>                                      |
| Villa 17/18/19 | Villa í vatnskerfi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Athugaðu hvort að vatnsveiturás sjálfsalans sé blokkueð, opnaðu vatnskrannann að fullu.</li> <li>• Bankaðu á "Virkar villur listi" í heimavalskjá forritunarinnar og bankaðu svo á "Endurstílla villur" valmyndina. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.</li> </ul>                     |
| Villa 30/31    | Kælivilla                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Athugaðu loftræstinguna og hitastig umhverfis sjálfsalans, og hreinsaðu þéttgrindina, ef nauðsynlegt þykir.</li> <li>• Bankaðu á "Virkar villur listi" í heimavalskjá forritunarinnar og bankaðu svo á "Endurstílla villur" valmyndina. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.</li> </ul> |
| Villa 60/61/63 | Blöndunarskálarn ekki skynjaðar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Athugaðu hvort að blöndunarskálarnar séu staðsettar rétt. Hafðu samband við þjónustuaðila ef villan viðhelst.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| Villa 65       | Dropabakki ekki til staðar       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Athugið hvort dropabakki sé rétt settur. Hafðu samband við þjónustu ef villan er áfram.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| Villa 75       | Villa við að gefa hreinan skammt | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vélin reynir aftur að gefa hreinan skammt; gangið úr skugga um að vélin sé í réttu ástandi til að gefa hreinan skammt, t.d. dropabakki til staðar.</li> </ul>                                                                                                                                          |

| Sýna skilaboð                                             | Ástæða                                                                         | Aðgerð                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vatnsleki frá heitavatns útrennsli eða vöru útrennsli.    | Uppsafnaðar agnir blokka viðeigandi útrennsli, það getur ekki lokast að fullu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keyrðu kerfið „Skolun“, <i>sjá síðu 21.</i><br/>Hafðu samband við þjónustuaðila ef vandamálið viðhelst.</li> </ul>                                                                     |
| Sjálfsalinn bregst ekki við þegar ýtt er á snertiskjáinn. | Upp hefur komið hugbúnaðarvilla.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endurstílltu sjálfsalann:<br/>Taktu rafmagnssnúruna úr sambandi og settu hana aftur í samband eftir 5 sekúndur.<br/>Hafðu samband við þjónustuaðila ef vandamálið viðhelst.</li> </ul> |